

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области, г. Челябинск ул. Пушкина, 68,
тел. 8 (351) 264-78-57,
E-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №16
с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 4 «б», тел. 8 (35131) 2-19-23
E-mail: plaksin.andrei2013@yandex.ru

с.Аргаяш
(место составления акта)

“ 01 ” августа 20 19 г.

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
в области пожарной безопасности**
№ 145

456880, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
АРГАЯШСКИЙ РАЙОН, АРГАЯШ С. ЛЕСНАЯ УЛ.

“ 01 ” августа 20 19 г. по адресу: 24 Б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 145 от 01.07.2019 года заместителя начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы №16 УНДиПР ГУ МЧС России по
Челябинской области Нургалева Ильдара Марсовича

(вид, документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если
имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
зданий и помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" АРГАЯШСКОГО
РАЙОНА (МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 2019 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 2019 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: с 11.07.2019 года по 01.08.2019 года (11 рабочих дней)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы №16
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при
проведении выездной проверки)

Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы №16 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области (заместитель главного государственного инспектора ОНДиПР №16 по пожарному надзору) Нургалеев Ильдар Марсович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика:

Подъезд к зданию с фасада свободен, круговой проезд невозможен в связи с размещенными на участке соседних строений и заборов.

Здание – двухэтажное общей площадью 812 кв. м, несущие стены и перекрытие первого этажа железобетонные. Стены и перегородки второго этажа деревянные (обложены кирпичом), перекрытие деревянное, кровля шифер по деревянной обрешетке, имеется чердачно помещение, по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф 4.1. Степень огнестойкости - V. Отопление здания центральное, электроснабжение 220 В. Одновременное нахождение людей в здании составляет может составлять около 25 человек.

Проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения (приемосдаточный акт октябрь 2017 года). Обработку проводило АРО ЧОО ООО «ВДПО», гарантийный срок – 3 года.

Из здания детской школы искусств имеется 2 выхода. Первый этаж здания разделен на два отсека. С каждого отсека по одному пути эвакуации. Со второго этажа здания имеется два пути эвакуации по двум лестницам 2 типа на 1 этаж. Ширина лестничных маршей составляет по 0,88 метра, высота ступеней по 19 см, ширина проступей по 27,5 см. Высота перил лестничных маршей составляет 0,89 метра, в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет 14-15 см.

На путях эвакуации из здания отсутствуют перепады высот, размеры путей эвакуации соответствуют требованиям норм и правил. Двери открываются в сторону выхода из здания.

Здание школы обеспечено телефонной связью.

Стены первого этажа на путях эвакуации (коридорах) отделаны деревянной рейкой (помещения № 2, 3, 4, 23, согласно технического паспорта на здание). Пол на 1 этаже в коридорах и помещения деревянные. Стены второго этажа на путях эвакуации (коридорах) обклеены бумажными обоями (помещения № 2, 18, 16, 15, 10, 9, 7, 5 согласно технического паспорта на здание). В общих коридорах, холлах, фойе в помещениях зданий организаций дополнительного образования детей подкласса Ф4.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы для стен и потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.

Покрытие пола коридора второго этажа выполнено линолеумом (сертификат не представлен). В общих коридорах, холлах, фойе в помещениях зданий организаций дополнительного образования детей подкласса Ф4.1 не допускается применять материалы для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.

Заполнения проема в противопожарных преградах в помещения другого класса функциональной пожарной опасности: на 1 этажа между помещением мелкогруппового класса художников (помещения №6 согласно технического паспорта на здание) и помещением для хранения инструментов (помещения №11 согласно технического паспорта на здание) выполнены не сертифицированным изделием с пределом огнестойкости менее EI30 (установлено деревянное дверное полотно).

Помещения здания детской школы искусств заблокированы автоматической пожарной сигнализацией (приёмно-контрольный прибор «Гранит-8Н», пожарные извещатели ИП-212-41М – 62 шт., ИПР-И – 10 шт., СЗУ Свирель – 1 шт., Сирена - 6 шт., СЗУ «Свирель» - 1 шт., табло «Выход» - 11 шт., система оповещения и управления эвакуацией II типа). Автоматическая пожарная сигнализация оборудована устройством для дублирования сигналов о срабатывании сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (установлена ОС «Тандем-2М»). Заключен договор №60/19 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 16.01.2019 г. с АРО ЧОО ООО «ВДПО» (лицензия №74-Б/00364). Заведен журнал учета технического обслуживания АПС и СОУЭ. Ежемесячно специалистами АРО ЧОООО «ВДПО» проводятся технические обслуживания.

Внутреннее пожаротушение в административном здании по нормам не требуется. Наружное пожаротушение здания осуществляется от пожарного гидранта расположенного на расстоянии 250 метров от здания школы. На фасаде здания установлен указатель до ближайшего водоисточника с указанием расстояния, имеющий светоотражающее покрытие. На территории Учреждения имеется знак пожарной безопасности «Не курить!».

Помещения МБУДО "ДШИ" Аргаяшского района обеспечены первичными средствами пожаротушения, огнетушителями ОП-4 в количестве 10 шт., огнетушители пронумерованы, опломбированы, на них заведен журнал учета первичных средств и технического обслуживания. Осмотр огнетушителей согласно журнала проводится ежеквартально.

Позажные планы эвакуации здания выполнены согласно ГОСТ Р12.2.143-2009 на фотолюминесцентной основе.

Тренировки по эвакуации людей проводятся 1 раз в полугодие.

Разработана инструкция по пожарной безопасности, которая утверждена руководителем учреждения.

Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна прошла обучение по программе пожарно-технического минимума в ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования» (удостоверение №357/19 от 30.04.2019 г.).

2. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (пункт абзаца) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2		3
1.	Стены первого этажа на путях эвакуации (коридорах) отделаны деревянной рейкой (помещения № 2, 3, 4, 23 согласно технического паспорта на здание). В общих коридорах, холлах, фойе в помещениях зданий организаций дополнительного образования детей подкласса Ф4.1 не допускается применять	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.134, табл. 28	МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА


	декоративно-отделочные материалы для стен и потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.		
	Стены второго этажа на путях эвакуации (коридорах) обклеены бумажными обоями (помещения № 2, 18, 16, 15, 10, 9, 7, 5 согласно технического паспорта на здание). В общих коридорах, холлах, фойе	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.134, табл. 28	МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА
2.	помещениях зданий организаций дополнительного образования детей подкласса Ф4.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы для стен и потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.		
3.	Покрытие пола коридора второго этажа выполнено линолеумом (сертификат не представлен). В общих коридорах, холлах, фойе в помещениях зданий организаций дополнительного образования детей подкласса Ф4.1 не допускается применять материалы для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.134, табл. 28	МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА
4.	Заполнения проема в противопожарных преградах в помещения другого класса функциональной пожарной опасности: на 1 этажа между помещением мелкогруппового класса художников (помещения №6 согласно технического паспорта на здание) и помещением для хранения инструментов (помещения №11 согласно технического паспорта на здание) выполнены не сертифицированным изделием с пределом огнестойкости менее EI 30 (установлено деревянное дверное полотно).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, ст. 88, таблица 23, 24. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 5.6.4; СНиП 21-01-97* п.5.14*	МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА
5.	Высота перил (ограждения) лестниц (помещения № 23, 4 согласно технического паспорта на здание) составляет 0,89 метра, в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет 14-15 см. Высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, СП 1.13130.2009 п. 8.2.1	МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:  Заместитель главного государственного инспектора
ОНДиПР №16 по пожарному надзору Нургалеев И.М.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор МБУДО "ДШИ"
АРГАЯШСКОГО РАЙОНА
Хабибуллина Альбина Вильевна
(фамилия, имя, отчество должность
руководителя)

" 01 " августа 20 19 г. 

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99.