

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Челябинской области, г. Челябинск ул. Пушкина, 68, тел.  
8 (351) 264-78-57,

E-mail: [gpn@blaze.uu.ru](mailto:gpn@blaze.uu.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №16  
с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 4 «б», тел. 8 (35131) 2-19-23  
E-mail: [plaksin.andrei2013@yandex.ru](mailto:plaksin.andrei2013@yandex.ru)

с.Аргаяш  
(место составления акта)

“ 01 ” августа 20 19 г.

15 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**  
**в области пожарной безопасности**  
№ 144

456880, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
АРГАЯШСКИЙ РАЙОН, АРГАЯШ С,  
“ 01 ” августа 20 19 г. по адресу: КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, 43  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 144 от 01.07.2019 года заместителя начальника  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы №16 УНДиПР ГУ МЧС России по  
Челябинской области Нургалева Ильдара Марсовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если  
имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного  
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о  
проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
зданий и помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" АРГАЯШСКОГО  
РАЙОНА (МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное  
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"    "    2019 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

"    "    2019 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: с 11.07.2019 года по 01.08.2019 года (11 рабочих дней)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы №16  
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при  
проведении выездной проверки)

Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна ✓

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы №16 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области (заместитель главного государственного инспектора ОНДиПР №16 по пожарному надзору) Нургалеев Ильдар Марсович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки установлено:**

**Краткая характеристика:**

Подъезд к зданию с фасада свободен, круговой проезд невозможен в связи с размещенными на участке соседних строений и заборов.

Здание школы – одноэтажное, общей площадью 207 кв. м., несущие стены и перегородки деревянные (обложен кирпичом), перекрытие деревянное, кровля шифер по деревянной обрешетке, имеется чердачное помещение, по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф4.1. Степень огнестойкости – V. Отопление здания центральное, освещение электрическое 220 В. Количество людей находящихся в детской школе искусств составляет 35 человек, из них 30 детей.

Из здания детской школы искусств имеется 3 выхода. Ширина главного выхода из помещения холла (помещение №5 согласно технического паспорта на здание) на веранду составляет 0,71 метра. С веранды имеется два выхода непосредственно наружу с шириной дверного проема 0,8 метра и 0,81 метр. Двери открываются в сторону выхода из здания. Также с коридора (помещение №2 согласно технического паспорта на здание) здания имеется выход непосредственно наружу в сторону улицы Куйбышева. Ширина дверного проема данного выхода составляет 1,02 метра. У данного выхода имеется перепад полов высотой 8 см. Перед наружной дверью выхода (ширина дверного полотна выхода составляет 110 см) имеется горизонтальная входная площадка с глубиной 107 см (требуется не менее 1,5 ширины полотна наружной двери).

Высота дверных проемов в мелкогрупповые классы (помещения № 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 согласно технического паспорта на здание) составляет по 1,84 см (требуется не менее 1,9 метра).

С концертного зала имеется два выхода. Один непосредственно наружу со сцены, ширина дверного проема составляет 0,84 метра. Второй выход в холл, ширина дверного проема составляет 0,97 метра. В зале 45 посадочных мест.

В концертном зале установлена деревянная сценическая коробка, которая обработана огнезащитным составом в июле 2019 года (приемосдаточный акт июль 2019 года). Также огнезащитным составом обработана тканевая занавес (приемосдаточный акт июль 2019 года). Обработку проводило АРО ЧОО ООО «ВДПО», гарантийный срок – 3 года.

Размеры путей эвакуации и их количество соответствуют требованиям норм и правил.

Проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения (приемосдаточный акт октябрь 2017 года). Обработку проводило АРО ЧОО ООО «ВДПО», гарантийный срок – 3 года.

Стены на путях эвакуации в коридоре и холле обклеены бумажными обоями (помещения № 2, 5 согласно технического паспорта на здание). В общих коридорах, холлах, фойе в

помещениях зданий организаций дополнительного образования детей подкласса Ф4.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы для стен и потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.

Покрытие пола на путях эвакуации в коридоре и холле помещения № 2, 5 согласно технического паспорта на здание) выполнено линолеумом (сертификат не представлен). В общих коридорах, холлах, фойе в помещениях зданий организаций дополнительного образования детей подкласса Ф4.1 не допускается применять материалы для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.

Здание школы обеспечено телефонной связью.

Помещения здания детской школы искусств заблокированы автоматической пожарной сигнализацией (приёмно-контрольный прибор «Грапит-8», пожарные извещатели ИП-212-41М – 29 шт., ИПР-И – 6 шт., СЗУ Свирель – 1 шт., Сирена - 2 шт., табло «Выход» - 6 шт., система оповещения и управления эвакуацией II типа). Автоматическая пожарная сигнализация оборудована устройством для дублирования сигналов о срабатывании сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (установлена ОС «Тандем-2М»). Заключен договор №60/19 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 16.01.2019 г. с АРО ЧОО ООО «ВДПО» (лицензия №74-Б/00364). Заведен журнал учета технического обслуживания АПС и СОУЭ. Ежемесячно специалистами АРО ЧОООО «ВДПО» проводятся технические обслуживания.

Внутреннее пожаротушение в здании по нормам не требуется. Наружное пожаротушение здания осуществляется от пожарного гидранта расположенного на расстоянии 130 метров от здания школы. На фасаде здания установлен указатель до ближайшего водоемного источника с указанием расстояния, имеющий светоотражающее покрытие.

Помещения МБУДО "ДШИ" Аргаяшского района обеспечены первичными средствами пожаротушения, огнетушителями ОП-4 в количестве 4 шт., огнетушители пронумерованы, опломбированы, на них заведен журнал учета первичных средств и технического обслуживания. Осмотр огнетушителей согласно журнала проводится ежеквартально.

План эвакуации здания выполнен согласно ГОСТ Р12.2.143-2009 на фотолуминесцентной основе.

Тренировки по эвакуации людей проводятся 1 раз в полугодие.

Разработана инструкция по пожарной безопасности, которая утверждена руководителем учреждения.

Согласно приказа от 03.07.2019 года №38 «О назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности» в здании и на территории МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА, расположенного по адресу: с.Аргаяш, ул. Комсомольская, 43, ответственным за пожарную безопасность назначена заместитель директора по УВР Харапаева Екатерина Васильевна.

Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна и ответственный за пожарную безопасность в здании МБУДО "ДШИ" в с.Аргаяш, ул. Комсомольская, 43 заместитель директора по УВР Харапаева Екатерина Васильевна прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. Хабибуллина А.В. в ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования» (удостоверение №357/19 от 30.04.2019 г.), Харапаева Е.В. в Уральском институте непрерывного образования (удостоверение №263 от 16.05.2018 г.).

2. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (пункт абзаца) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2		3
1.	<p>Стены на путях эвакуации в коридоре и холле обклеены бумажными обоями (помещения № 2, 5 согласно технического паспорта на здание).</p> <p>В общих коридорах, холлах, фойе в помещениях зданий организаций дополнительного образования детей подкласса Ф4.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы для стен и потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.134, табл. 28</p>	<p>МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА</p>
2.	<p>Покрытие пола на путях эвакуации в коридоре и холле помещения № 2, 5 согласно технического паспорта на здание) выполнено линолеумом (сертификат не представлен).</p> <p>В общих коридорах, холлах, фойе в помещениях зданий организаций дополнительного образования детей подкласса Ф4.1 не допускается применять материалы для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.134, табл. 28</p>	<p>МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА</p>
3.	<p>Ширина главного выхода из помещения холла (помещение №5 согласно технического паспорта на здание) на веранду составляет 0,71 метра.</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5</p>	<p>МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА</p>
4.	<p>У выхода с коридора здания (помещение №2 согласно технического паспорта на здание) непосредственно наружу в сторону улицы Куйбышева имеется перепад полов высотой 8 см.</p> <p>В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4</p>	<p>МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА</p>
5.	<p>Перед наружной дверью выхода с коридора здания (помещение №2 согласно технического паспорта на здание) непосредственно наружу в сторону улицы Куйбышева имеется горизонтальная входная</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 1.13130.2009 п. 8.1.3</p>	<p>МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА</p>




	площадка с глубиной 107 см при ширине дверного полотна 110 см (требуется не менее 1,5 ширины полотна наружной двери).		
6.	Высота дверных проемов в мелкогрупповые классы (помещения № 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 согласно технического паспорта на здание) составляет по 1,84 см (высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5	МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1, выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку. Заместитель главного государственного инспектора ОНДиПР №16 по пожарному надзору Нургалеев И.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА  
Хабибуллина Альбина Вильевна  
(фамилия, имя, отчество должность  
руководителя

“ ” 20 \_\_\_\_ г. 